

tabla de uniones de bobinas para formar 4 polos en nuestro motor

1 con 11
19 con 29
20 con 30

Salidas a la bornera de conexiones

ranura 2 a V2 de la bornera
ranura 12 a V1 de la bornera

5 con 13
23 con 31
24 con 32

Salidas a la bornera de conexiones

ranura 14 a U2 de la bornera
ranura 6 a U1 de la bornera

7 con 17
25 con 35
26 con 36

Salidas a la bornera de conexiones

ranura 8 a W2 de la bornera
ranura 18 a W1 de la bornera

